

修理金額 概算表

ブランド名	商品名	症状	修理・交換部品	修理金額（作業費込、送料及び手数料別）
ReFa	ローラー	内部から異音	ローラー内部部品	2,100円～4,000円
		回転が悪い		
		傷がついている	ローラー交換(1個)	6,000円～8,000円
		コーティング剥がれ		
		傷がついている	本体	10,000円～18,000円
	GRACE HEAD SPA	動かない	本体	12,000円～23,000円
		充電が出来ない	ACアダプター	3,500円
		充電のもちが悪い	充電スタンド	4,200円
	CLEAR	動かない	本体	9,500円～19,000円
		充電が出来ない	ACアダプター	4,300円
		充電のもちが悪い	充電台	6,400円
	DRYER	電源が入らない	本体	13,000円～26,000円
	DRYER PRO	電源が入らない	本体	14,000円～28,000円
		フィルター交換	フィルター	2,600円
	STRAIGHT IRON	電源が入らない	本体	7,000円～14,000円
	CURL IRON	電源が入らない	本体	8,000円～16,000円
	FINGER IRON	電源が入らない	本体	4,700円～9,300円
		充電のもちが悪い	内臓電池	6,200円
		充電できない	USBケーブルケーブル	2,800円
	FINE BUBBLE FINE BUBBLE S FINE BUBBLE ONE FINE BUBBLE PURE	水圧が変わらない	本体	6,700円～21,000円
本体から水漏れ		本体	6,700円～21,000円	
ネジ山が削れている		アダプター	400円	
SKIM SHAVER	電源が入らない	本体	2,000円～3,700円	
	電源が入るが動かない	替え刃	1,800円	
BEAUTECH RAISE	電源が入らない	本体	15,000円～30,000円	
	充電できない	USBケーブル	3,300円	
BEAUTECH SPOT	電源が入らない		5,000円～10,000円	
BEAUTECH EPI	電源が入らない	本体	11,000円～21,000円	
	電源が入らない	アダプター	7,500円	
	アタッチメントが破損した	アタッチメント	3,300円	
PLOSION	炭酸ミスト（卓上型）	ガスが漏れる	チューブ	3,000円
			レギュレーター(本体内部)	8,300円～20,000円
			ローションボトル/エッセンスボトル(1個)	3,300円～3,600円
		ミストが噴霧しない	チューブ	3,000円
			レギュレーター(本体内部)	8,300円～20,000円
			エアブラシ/ハンドピース	7,700円
炭酸ミスト（HANDY）	ガスが漏れる	本体交換	10,600円～22,000円	
	ミストが噴霧しない			
Obleu	Obleu	本体から水漏れ	本体	8,800円～18,000円
MDNA SKIN	リジュビネーター	電池カバーのツメ割れ	電池カバー	2,800円
		振動しない	本体	15,000円～45,000円
	マグネティックフロー	傷がついている	本体	6,400円～13,000円
	オニキスブラック	ローラーが外れた	ローラー(1個)	11,000円
LIPLU	LIPLU	温まらない	本体	5,300円～10,500円
		電源が途中で切れる		
CAXA UP	CAXA UP	振動しない	本体	7,000円～14,000円

SIXPAD	Abs Fit	体感がない	本体	9,200円～19,000円
	Body Fit	体感がない	本体	6,900円～14,000円
	Abs Fit 2	体感がない	本体	10,000円～20,000円
		充電が出来ない		
	Body Fit 2	体感がない	本体	7,700円～16,000円
		充電が出来ない		
	Abs Belt SML Abs Belt LL/3L	体感がない	本体	16,000円～33,500円
		充電が出来ない		
	Leg Belt	体感がない	本体	11,000円～21,500円
		充電が出来ない		
	Arm Belt	体感がない	本体	9,000円～18,000円
		充電が出来ない		
	BottomBelt	体感がない	本体	15,000円～30,000円
	Foot Fit Foot Fit2	電源が入らない	本体	14,000円～30,000円
			リモコン	3,200円
	Foot Fit Lite	体感がない	本体	14,000円～30,000円
	Foot Fit Plus Foot Fit Plus2	体感がない	本体	23,000円～45,000円
もも生地破損		もも生地	4,500円～6,600円	
ケーブル破損		EMSケーブル	4,300円～6,400円	
Power Gun	電源が入らない	本体	7,000円～13,500円	
	アタッチメントが破損した	アタッチメント	300円～600円	
	充電のモチが悪い	内臓電池	3,600円～6,200円	
Powersuit Abs Powersuit Core Belt	体感がない	本体	10,500円～27,500円	
	電源が入らない	コントローラー	3,600円～8,000円	
Powersuit Hip & Leg	体感がない	本体	17,000円～33,000円	
	電源が入らない	コントローラー	4,000円～8,000円	
SIXPAD HOME GYM	Powersuit TOP	体感がない	本体	23,000円
	Powersuit BOTTOM	体感がない	本体	24,000円
	コントローラー	体感がない	本体	10,000円
PAO	PAO	折れた	本体	5,000円～9,900円
	PAO 3model	折れた	本体	3,800円～7,600円
@LIFE	e-3X	生成されない	本体	6,500円～13,000円
		噴霧できない	スプレーキャップ	3500円
NEWPEACE	AI Motion Mattress	動かない	本体	150,000円～180,000円
		画面が割れた	タブレット	30,000円
	Motion Mattress Light	動かない	本体	21,000円～42,000円
Plim up	Plim up EX	エアバックが膨らまない、弱い	エアバック	6,400円～9,000円
			ポンプモーター	6,300円
			コントローラー基盤	4,300円
		電源が入らない	ACアダプター	8,300円
		温まらない	ヒーター	4,800円
		レーザーが破損した	レーザーカバー	4,800円～14,800円
		リクライニングが効かない	底面フレーム	22,000円
	Plim up S	エアバックが膨らまない、弱い	エアバック	5,800円～7,800円
			本体内部部品	28,850円
		電源が入らない	本体内部部品	28,850円
		レーザーが破損した	レーザーカバー	4,800円～14,800円
		リクライニングが効かない	本体内部部品	28,850円
	Plim up FINE	エアバックが膨らまない、弱い	エアバック	6,100円～8,300円
			ポンプモーター	6,300円
		電源が入らない	ACアダプター	8,300円
		温まらない	ヒーター	3,800円
		レーザーが破損した	本体カバー	4,800円～14,800円
		リクライニングが効かない	底面フレーム	20,000円
式部	式部	電源が入らない	コントローラー	9,050円
			本体	44,800円～89,600円
		岩盤破損	岩盤取り付け	2,200円～10,000円
Style	STANDARD	汚れ、破損	本体	2,730円～5,460円
	PREMIUM	汚れ、破損	本体	7,980円～15,960円
		体感不良	本体	7,980円～15,960円
	PREMIUM DX	汚れ、破損	本体	11,830円～23,660円
		体感不良	本体	11,830円～23,660円
MEDICAL PRO	ブランケット不良 (全般)	本体	10,500円～21,000円	
	カバー汚れ	カバー	16,000円	

※修理金額はあくまで目安となります。正確な修理金額は検査後にご連絡します。

※当社で検査した結果、故障個所が複数発見された場合は、別途お見積を提示いたします。