

修理金額 概算表

ブランド	商品	箇所	症状	修理・交換部品	金額（作業費込、送料及び手数料別）	
ReFa	ローラー	ローラー	内部から異音	ローラー内部部品	2,100円～4,000円	
			回転が悪い			
		傷がついている	ローラー交換(1個)	6,000円～8,000円		
		コーティング剥がれ				
		本体		破損	本体（上部）	10,000円～18,000円
				傷がついている	本体（下部）	5,000円～18,000円
					本体	10,000円～15,000円
	GRACE HEAD SPA	-		動かない	本体	12,000円～23,000円
				充電が出来ない	アダプター	3,500円
				5分もたない	充電台	4,200円
	CLEAR	-		動かない	本体	9,500円～19,000円
				充電が出来ない	アダプター	4,300円
				1分or30秒もたない	充電台	6,400円
DRYER	本体		電源が入らない	本体	13,000円～28,000円	
STRAIGHT IRON	本体		電源が入らない	本体	7,000円～14,000円	
CURL IRON	本体		電源が入らない	本体	8,000円～16,000円	
FINE BUBBLE FINE BUBBLE S	本体		水圧が変わらない	本体	6,700円～21,000円	
		本体から水漏れ				
PLOSION	炭酸ミスト（卓上型）	-	ガスが漏れる	チューブ	3,000円	
				レギュレーター(本体内部)	8,300円～20,000円	
		-	-	ミストが噴霧しない	エッセンスボトル(1個)	3,800円
					ローションボトル(1個)	3,600円
					チューブ	3,000円
					レギュレーター(本体内部)	8,300円～20,000円
					ハンドピース	8,000円
					エアブラシ	8,000円
	炭酸ミスト（HANDY）	-		ガスが漏れる	本体交換	10,593円～22,000円
				ミストが噴霧しない		
Obleu	Obleu	-	水圧が変わらない	本体(ヘッド)	6,000円	
			コーティング剥がれ	本体(ヘッド)	6,000円	
			ねじ山が削れた			
			本体から水漏れ	本体(グリップ)	3,000円	
MDNA SKIN	リジュビネーター	-	電池カバーのツメ割れ	電池カバー	2,800円	
			振動しない	本体	15,000円～45,000円	
			LEDが光らない			
			破損			
	マグネティックフロー	-		傷がついている	本体	6,400円～13,000円
				破損		
オニクスブラック	-		破損	本体	13,000円～25,000円	
			傷がついている			
LIPLU	LIPLU	-	温まらない	本体	5,300円～10,500円	
			LEDが光らない			
			電源が入らない			
			電源が途中で切れる			
CAXA UP	CAXA UP	-	振動しない	本体	7,000円～14,000円	
			LEDが光らない			
			傷がついている			
			破損			
SIXPAD	Abs Fit	本体	体感がない	本体	9,200円～19,000円	
	Body Fit	本体	体感がない	本体	6,900円～14,000円	
	Abs Fit 2	本体	体感がない	本体	10,000円～20,000円	
			充電が出来ない			
	Body Fit 2	本体	体感がない	本体	7,700円～16,000円	
			充電が出来ない			
	Abs Belt SML	本体	体感がない	本体	16,000円～31,000円	
			充電が出来ない			
	Abs Belt LL/3L	本体	体感がない	本体	17,000円～33,500円	
			充電が出来ない			
	Leg Belt	本体	体感がない	本体	11,000円～21,500円	
			充電が出来ない			
	Arm Belt	本体	体感がない	本体	9,000円～18,000円	
充電が出来ない						
Foot Fit	本体		体感がない	本体	14,500円～29,000円	
Foot Fit Plus	本体		体感がない(本体不良)	本体	23,000円～45,000円	
	もも生地		もも生地破損	もも生地	5,000円	
	ケーブル		ケーブル破損	EMSケーブル	4,300円～6,500円	
BottomBelt	本体		体感がない	本体	15,000円～30,000円	

SIXPAD HOME GYM	Powersuit TOP	本体	体感がない	本体	23,000円
	Powersuit BOTTOM	本体	体感がない	本体	24,000円
	コントローラー	本体	体感がない	本体	10,000円
PAO	PAO	本体	折れた	本体	4,480円～8,960円
	PAO 3model	本体	折れた	本体	3,430円～6,860円
@LIFE	e-3X	本体	生成されない	本体	6,500円～13,000円
		スプレーキャップ	噴霧できない	スプレーキャップ	3500円
NEWPEACE	AI Motion Mattress	本体	動かない	本体	150,000円～180,000円
		タブレット	画面が割れた	タブレット	30,000円
	Motion Mattress Light	本体	動かない	本体	21,000円～42,000円
Plim up	Plim up EX	エアバック		エアバック	6,400円～9,000円
		ポンプ	エアバックが膨らまない、弱い	ポンプモーター	6,300円
		コントローラー		コントローラー基盤	4,300円
		アダプタ	電源が入らない	ACアダプター	8,300円
		ヒーター	温まらない	ヒーター	4,800円
		外装レザー	レザーが破損した	本体カバー	14,800円
		外装レザー		ヘッドピロー	4,800円
		フレーム	リクライニングが効かない	底面フレーム	22,000円
	Plim up S	エアバック	エアバックが膨らまない、弱い	エアバック	5,800円～7,800円
		ポンプ		本体内部部品	28,850円
		アダプタ	電源が入らない	本体内部部品	28,850円
		ヒーター	温まらない	作業費のみ	3,800円
		外装レザー		レザーカバー	14,800円
		ヘッドピロー	レザーが破損した	本体カバー	4,800円
		クッション		マルチクッション	4,800円
		フレーム	リクライニングが効かない	本体内部部品	28,850円
	Plim up FINE	エアバック	エアバックが膨らまない、弱い	エアバック	6,100円～8,300円
		ポンプ		ポンプモーター	6,300円
		アダプタ	電源が入らない	ACアダプター	8,300円
		ヒーター	温まらない	ヒーター	3,800円
		外装レザー	レザーが破損した	本体カバー	14,800円
		ヘッドピロー		ヘッドピロー	4,800円
		フレーム	リクライニングが効かない	底面フレーム	20,000円
	足の助	足の助 新足の助 元祖足の助	コントローラー	電源が入らない	コントローラー
コード				電源コード	2,800円
ヒーター			温まらない	ヒータークロス	61,800円
底面岩盤			岩盤破損	岩盤	23,000円
木枠			木枠破損	木枠	126,800円
式部	式部	コントローラー	電源が入らない	コントローラー	9,050円
		本体		本体	44,800円～89,600円
		岩盤	岩盤破損	岩盤取り付け	2,200円～10,000円
Style	STANDARD	本体	汚れ、破損	本体	2,730円～5,460円
	PREMIUM	本体	汚れ、破損	本体	7,980円～15,960円
			体感不良	本体	7,980円～15,960円
	PREMIUM DX	本体	汚れ、破損	本体	11,830円～23,660円
			体感不良	本体	11,830円～23,660円
	MEDICAL PRO	本体	ブランケット不良（全般）	本体	10,500円～21,000円
			カバー汚れ	カバー	16,000円

※修理金額はあくまで目安となります。